



ООО РА Капелла



ООО «Электротехника»

Правила приема сварочных аппаратов в гарантийный ремонт.

1. Транспортировка аппарата в ремонт и обратно осуществляется Покупателем. Сварочный аппарат должен быть очищен от загрязнений, посторонних надписей и наклеек.

2. Аппарат принимается в гарантийный ремонт только при наличии заполненного гарантийного талона либо паспорта с отметкой о продаже, номере и названии аппарата, печатью организации, осуществившей продажу.

3. Аппарат принимается в полной заводской комплектации. Сетевой провод и вилка не должны иметь повреждений и нарушения изоляции.

4. Аппарат не должен иметь внешних механических повреждений, признаков самостоятельного ремонта и следов вскрытия корпуса.

5. Кабельные разъемы, расположенные на лицевой панели аппарата не должны иметь следов подгорания или механических повреждений. Ручка регулятора сварочного тока должна легко вращаться.

Нарушение любого из указанных требований является основанием для отказа в гарантийном ремонте.

Оборудование, прошедшее ремонт, проверяется в присутствии заказчика. На отремонтированные сварочные аппараты гарантия распространяется при соблюдении условий их транспортирования и правил эксплуатации.

Директор Петров М.

